RepairCafé am 7. September 2017 in der Dürerstr.

Bei einem Fernseher haben wir im integrierten Netzteil eine defekte Sicherung sowie einen defekten Gleichrichter gefunden. Die Ersatzteile werden beschafft.

Ein störendes Rauschen bei einem Audio-Verstärker war bei unserem Test nicht mehr zu hören. Sollte das Problem wieder auftreten wird eine gründliche Untersuchung nötig.

In einem Mini-Backofen hatte sich ein Kabelschuh gelöst. Das Problem konnte einfach behoben werden.

Für einem VHS-Recorder mit einem defekten Regelungsschaltkreis im integrierten Netzteil beschaffen wir das Ersatzteil.

Bei einer Waschmaschinensteuerung haben wir eine zerstörte Leiterbahn und einen defekten Triac gefunden. Die Leiterbahn konnte repariert werden, für den Triac wird ein Ersatz beschafft.

In einem Plattenspieler musste nur ein interner Schalter umgeschaltet werden und alles lief wieder anstandslos.

Einem CD-Spieler konnten wir durch die Reinigung der verklemmter Mechanik wieder auf die Sprünge helfen.

Bei einem Tintenstahldrucker stellten wir fest, dass im integrierten Netzteil die Spannung einbricht. Wir vermuten defekte Elektrolytkondensatoren, für die nun Ersatz beschafft werden muss.

Ein Ofen, der in der Vergangenheit schon einmal bei uns war, machte wohl wieder Probleme. Bei unserem Test funktionierte jedoch alles anstandslos. Falls er wieder ausfällt, schauen wir ihn uns nochmal näher an.

Bei einem Tablet-PC vermutete der Gast einen defekten Akku, was wir nur bestätigen konnten. Nun muss ein passener Ersatz beschafft werden.

Bei einem Smartphone mit Displayschaden scheiterte die Reparatur bereits am Ausbau des alten Displays. Eventuell sollte ein erneuter Versuch unternommen werden.

Für einen Toaster, der schon einmal bei uns war, haben wir nun das Ersatzteil, eine Spiralfeder, beschafft. Der Gast versucht daheim selbst die Feder einzusetzen.

In einem Verstärker schien die Balance-Regelung defekt zu sein. Als wir unsere Lautsprecher anschlossen funktionierte alles einwandfrei. Wir vermuten einen defekt an einem der nicht mitgebrachten Lautsprecher.

Bei einer Audioanlage diagnostizierten wir einen defekten Wahlschalter für die Signaleingangsquelle, den wir demnächst durch einen feste Verdrahtung ersetzen, da die Auswahlfunktion für den Gast nicht relevant ist.

- Christian

repaircafe

From:
https://repaircafe.fueralle.org/ - **RepairCafé Dresden und Freital**

Permanent link:
https://repaircafe.fueralle.org/blog:repaircafe_am_7._september_2017_in_der_duererstr?rev=1509226200

Last update: **2017/10/28 23:30**