

RepairCafé am 11. Oktober 2018 in Freital

Heute in Freital rechneten wir wegen des wunderschönen Spätsommerwetters nicht mit vielen Besuchern, aber es kam anders.



Der erste Gast brachte ein Telefon/Faxgerät von Panasonic mit. Das Gerät zog das Papier, auf das es drucken wollte, nicht mehr ein. Dieses Problem konnten wir dadurch lösen, dass wir die Einzugsrolle vom Papierstaub reinigten und so funktionierte das wieder. Leider war das Gerät auf dem Weg zu uns heruntergefallen und hatte noch einen weiteren Schaden davongetragen. Ein wichtiges Plastikteil war gebrochen und eine Welle nicht mehr richtig gelagert. Wir versuchten, das Teil anzukleben, aber der erste Versuch scheiterte. Beim zweiten Versuch sah es besser aus. Der Gast wird das Gerät aber erst zu Hause zusammenbauen, damit der Kleber genug Zeit hat, auszuhärten. Hoffentlich klappt's!

Bei einem BEEM „Ecco 3-in-1 Frühstücks-Center“ mit zwei Wasserkochern und einem integrierten Toaster war ein Wasserkocher undicht und der andere hatte einen kaputten Schalter. Leider ließen sich die Kocher nicht gut zerlegen. Beim ersten mussten wir erst herausfinden, wie es geht. Leider hatte es einige „Einwegverbindungen“ (Einrastungen und versteckte Schrauben), die sich nicht zerstörungsfrei lösen ließen. **Das Gerät war nicht reparabel konstruiert!** Am Ende konnten wir doch einen Weg finden, aus zwei Kochern einen Funktionierenden zusammenzustellen.

Ein D-Link  [Powerline-Adapter](#) zeigte keine Funktion mehr. Das eingebaute Schaltnetzteil lieferte nicht mehr die benötigte Spannung. Wir stellten eine defekte  [SMD-Diode](#) fest und wenn der Gast mit dem Ersatzteil wiederkommt, können wir weitermachen.

Ein „incanto deluxe“ Kaffeevollautomat von Saeco konnte die Kaffeebohnen zwar pulverisieren, warf dann aber den Kaffee trocken wieder aus. Wir versuchten, den Ablauf in der Maschine nachzuvollziehen, und vermuteten einen Defekt im Getriebe. Die nötige langwierige Reparatur wollte der Gast nicht angehen. Er wird das Gerät stattdessen als „defekt“ im Internet verkaufen.

Einer EKO „DV-10“ E-Gitarre war kein (elektrischer) Ton mehr zu entlocken. Wir  ["klingelten"](#) die Verbindungen durch und stellten ein abgerissenes Signalkabel an der Klinkenbuchse fest. Nachdem das wieder angelötet war, funktionierte das Instrument wieder wie gewohnt.

Bei einem ASUS „R558U“ Laptop bemängelte die Besucherin, dass es in letzter Zeit ziemlich laut ist und langsamer läuft. Wir hörten, dass der Lüfter nach kurzer Zeit auch im Ruhebetrieb sehr hoch drehte. Beim Zerlegen des Gerätes konnten wir sehen, dass der Luftstrom durch das Gerät durch Staub und Schmutz sehr eingeschränkt war. Nach einer ausgiebigen Reinigung des Lüfters und Kühlers war das Gerät deutlich leiser und arbeitete wieder schneller, weil der Prozessor wieder auf voller Leistung laufen konnte und gut gekühlt war.

Ein CTEK Kfz-Batterieladegerät „3,6 A“ ließ sich nicht mehr einschalten. Wir vermuteten, dass der

Last update:

2019/04/05 blog:repaircafe_am_11._oktober_2018_in_freital https://repaircafe.fueralle.org/blog:repaircafe_am_11._oktober_2018_in_freital
20:35

Schalter mechanisch klemmte. Nach dem Öffnen des Gehäuses machten wir den Schalter wieder gängig und bauten es zusammen. Das Gerät funktionierte wieder. Das war ja einfach.

Eine junge Familie brachte die ausgebaute Leiterplatte ihrer Waschmaschinensteuerung mit. Die Maschine funktionierte nicht mehr und zeigte auch nichts an. Wir stellten einen durchgebrannten Widerstand fest. Den haben wir gemeinsam gewechselt. Sie müssen nun zu Hause ausprobieren, ob das schon zum Erfolg geführt hat.

Heute konnten wir 12 kg Müll vermeiden.

[repaircafe](#)

From:

<https://repaircafe.fueralle.org/> - **RepairCafé Dresden und Freital**

Permanent link:

https://repaircafe.fueralle.org/blog:repaircafe_am_11._oktober_2018_in_freital

Last update: **2019/04/05 20:35**

