

RepairCafé am 13. Dezember 2018 in Freital

Beim RepairCafé vor Weihnachten gibt es immer einen Klassiker, defekte Weihnachtsbeleuchtung. Aber diesmal lief es anders ...

Ein Aktenvernichter „HSM Shredstar X6 Pro X10“ (auch ein Klassiker zum Jahresende) verweigerte angeblich hin und wieder seinen Dienst. Leider könnten wir den Fehler nicht nachstellen, bei uns funktionierte er einwandfrei. Trotzdem schauten wir uns das Gerät genau an, prüften alle Kabel auf Bruch und die Leiterplatte auf Wackelkontakte. Wir löteten einige verdächtige Lötstellen nach. Hoffentlich führt er sein zerstörerisches Werk nun ohne Ausfälle aus.

Bei einer Mini-HiFi-Anlage „Sharp CD-BA1300H“ mit 3-fach CD-Wechsler kam es immer wieder zu Aussetzern beim CD-Abspielen. Wir zerlegten das Gerät und schauten uns den Schlitten und die Linse genau an. Die Linse reinigten wir von Staub und den Schlitten schmierten wir mit etwas Silikonfett. Nun flutscht er wieder hin und her und spielt die Musikscheiben hoffentlich noch lange problemlos ab.

Ein Haarföhn „Braun Silencio 1600“ war nach einem Sturz leider gar nicht mehr „silencio“. Innen drin klapperte etwas herum. Wir schauten gemeinsam rein und bemerkten, dass der Heizkörper aus seinen Verankerungen gerutscht war. Wir erwärmten die Haltenasen und bogen sie etwas nach, damit die besser funktionieren können. Dann rasteten wir das Heizelement wieder ein. Nach dem Zusammenbau und dem Testlauf war das Klappern weg.

Eine Kaffeemaschine „BEEM Fresh-Aroma Perfect - CM34.001“ kochte kein Wasser mehr, um damit Kaffee zuzubereiten. Das eingebaute Mahlwerk funktionierte, aber das Wasser wurde weder erwärmt und noch transportiert. Wir gingen davon aus, einen Wasserboiler und eine Pumpe im Inneren vorzufinden, die ein Problem haben müssten, aber wurden eines Besseren belehrt. Diese Maschine arbeitete wie eine ganz normale Filterkaffeemaschine. Beim Durchklingeln fiel schnell auf, dass die Heizung durchgebrannt war. Glücklicherweise bietet der Hersteller ein Ersatzteil zu einem fairen Preis an. Falls der Gast beim nächsten Mal mit dem Ersatzteil wieder kommt, können wir die Maschine bestimmt reparieren.

Ein anderer Gast brachte den Akku und das Ladegerät eines Akkuschraubers mit. Bei dem Steckernetzteil des Ladegeräts war die Steckerkontakte lose. Wir versuchten, das Netzteil zu öffnen, aber das Gehäuse war so spröde, dass es komplett kaputt ging. Da ist ein neues Netzteil fällig. Der Akku war vollständig entladen. Nach einer halben Stunde Aufladung war er angeblich voll, brachte aber keine Leistung. Der ist wohl auch verschlissen, die enthaltenen  NiCd-Zellen müssten erneuert werden. Der Gast überlegt zu Hause nochmal, ob sich der Aufwand einer Reparatur noch lohnt.

Auf dem hinterleuchteten LCD-Display eines Radios von „Medion“ konnte man nichts mehr erkennen. Wir stellten eine Altersschwäche der Hinterleuchtung fest, die sich nicht so einfach beheben lässt. Als Umgehungslösung schlugen wir dem Gast eine Beleuchtung mit weißen LEDs vor, die seitlich in das Display hinein strahlen. Wir testeten das mit einer LED-Lampe und es scheint gut zu klappen. Der Gast will das zu Hause selbst nachbauen.

Ein anderer Gast brachte 3 portable CD-Player mit, wo jeder eine andere „Macke“ hatte. Einer brach manchmal mitten in der Wiedergabe ab, der zweite zeigte im Display nur unzuverlässig etwas an und der dritte startete gar nicht erst, sondern „klackerte“ nur. Wir widmeten uns als erstes dem „Klackernden“. Das Geräusch kam von der Ansteuerung des Linsenschlittens, aber der Motor drehte die CD nicht. Nach dem Öffnen kontrollierten wir die Kabel zum Motor und den Motor selbst. Der

funktionierte. Also vielleicht der Schaltkreis für die Ansteuerung? Wir kontrollierten die Spannungen nach dem Datenblatt und konnten keinen Fehler finden. Also wieder zurück zum Anfang. Das verwendete (Trafo-)Netzteil (4,5 Volt waren benötigt) lieferte im Leerlauf 7,8 Volt und sackte beim Startversuch unter 4,5 Volt ab. AHA! Mit einem Schaltnetzteil, das die Spannung konstant halten kann, funktionierte der Player problemlos. Auch die anderen Player zeigten mit dem besseren Netzteil keine Eigenarten mehr. Problem gefunden, es lag an dem (nicht passenden) Netzteil!

Eine Heißluftpistole „Steinel HL 500“ funktionierte nicht mehr. Nachdem wir das Teil auseinander gebaut hatten, untersuchten wir die Kabel und Schalter. Diese waren OK. Leider mussten wir feststellen, dass die Heizwendel durchgebrannt war. Das lässt sich nicht reparieren und ein Ersatzteil war auch nicht zu finden. Wieder eine Pistole weniger.

Ein [Videorekorder](#) von LG spielte angeblich keine Kassetten mehr ab. Leider hatte der Gast keine Kassette mitgebracht. Glücklicherweise haben wir in Freital Zugriff auf die Umweltbibliothek, wo es noch [VHS-Kassetten](#) gibt. Ein Test mit so einer zeigte kein Problem. Der Videorekorder ging problemlos. Wir vermuten, dass die Kassetten zu Hause durch vieles hin- und herspulen schwergängig geworden sind und empfehlen dem Besucher, seine Kassetten hin und wieder ganz vor- und zurückzuspulen.

Eine Grableuchte wollte partout kein Licht mehr in die Dunkelheit bringen. Wir schauten uns die Stromversorgung an und sahen, dass sich der Batterieanschluss gelöst hatte. Nachdem wir den wieder anlöteten, strahlte die Leuchte wieder und kann die Trauerstelle wieder etwas erhellen.

Die Tischlampe einer Besucherin ließ sich nicht mehr zum Leuchten bringen. Der Kabelanschluss war nicht mehr in Ordnung und die Fassung wackelte sehr. Wir befestigten die Fassung wieder im Gehäuse und schlossen das Kabel neu an. Nun kann sie wieder ihr stimmungsvolles Licht verbreiten.

Auch wenn die Klassiker „Weihnachtsbeleuchtung“ heute ausblieben, waren doch einige Dinge dabei, die die dunkle Jahreszeit erhellen sollen. Vielen Dank an die Besucherin, die uns mit leckeren weihnachtlichen Naschereien überraschte.

[repaircafe](#)

From: <https://repaircafe.fueralle.org/> - **RepairCafé Dresden und Freital**

Permanent link: https://repaircafe.fueralle.org/blog:repaircafe_am_13._dezember_2018_in_freital?rev=1544817515

Last update: **2018/12/14 20:58**

