

RepairCafé am 18. Mai 2022 in der Harthaer Str.

Los ging es heute mit einem VHS-Videorekorder „Grundig GV 3243 HiFi Vivance“. Ein klangvoller Name, aber leider startete das Gerät nach 15 Jahren Standzeit auf dem Dachboden nicht mehr. Wir versuchten es ersteinmal wenig invasiv und ließen das Gerät eine längere Zeit am Stromnetz angeschlossen. Nach und nach erwachte der Rekorder wieder zum Leben. Die [Elektrolytkondensatoren](#) [reformierten](#) sich und das Gerät funktionierte nach 2 Stunden wieder gut. Wir reinigten noch den Videokopf und nun kann es wieder alte Filme abspielen.

Die Drehrichtungsumschaltung des Bohrhammers „AEG PN3000 XN2“ klemmte und ließ sich nicht mehr umschalten. Ohne Rückwärtslauf war die Maschine kaum zu gebrauchen. Wir zerlegten den Bohrhammer und konnten das Problem auf eine schwergehende Mechanik im Umschalter eingrenzen. Ein Fluten mit „WD40“ als Lösemittel brachte keine Verbesserung. Wir zerlegten den Schalter, reinigten ihn und schmierten ihn gut mit Silikonfett. Nach mehreren Versuchen, ihn wieder richtig zusammensetzen, gelang es und er ging wieder „fluffig“.



Die Steuerung einer Halogenlampe funktionierte nach einer Überspannung im Stromnetz nicht mehr. Auf der Platine hatten sich ein [Varistor](#) und ein [Sicherungswiderstand](#) geopfert und waren geplatzt. Leider reichte das nicht aus, auch weitere Bauteile (Gegentakttransistoren) waren defekt, sodass sich eine Reparatur gegenüber einem Neukauf nicht mehr lohnte.

Diese Überspannung hatte auch ein Steckernetzteil auf dem Gewissen, bei dem ebenfalls ein Varistor und die Sicherung defekt waren. Beide Bauteile konnten wir ersetzen und dann funktionierte das Netzteil wieder.

Das Rasenmähen dieses Besuchers endete abrupt, im Riementrieb hatte sich ein Pflanzdraht verfangen und den Motor plötzlich gestoppt. Wie groß die Kräfte gewesen sein müssen, ließ sich am ausgebauten Motor sehen, den der Gast mitbrachte. Der Rotor ging kaum noch zu drehen, weil das Lüfterrad am Gehäuse schliff. Wie geht das? Beim genaueren Hinsehen konnte man entdecken, dass die Rotorwelle nicht mehr mittig im Statorgehäuse saß. Offenbar war durch die große Stoppkraft im Kugellager am Riemenritzel der Käfig geplatzt und die Kugeln nicht mehr symmetrisch im Lager verteilt, sondern auf eine Seite gerutscht. Leider ließ sich das aufgeschrumpfte Riemenritzel nicht entfernen und ein Austausch des Lagers ist unmöglich. Der Motor ist Schrott.

Bei einem Tablet-Computer „Samsung Galaxy Tab 4 SM 1535“ flackerte das Display im Betrieb und der Akku hatte keine Ladung mehr, es ging immer gleich wieder aus. Nach dem Aufladen des Akkus flackerte das Display immer noch. Wir untersuchten die Steckverbindungen und nach dem Neustecken der Displayverbindung ging es wieder zuverlässig. Der Akku behält auch nach vollständigem Aufladen kaum Leistung und muss noch erneuert werden. Das möchte der Gast zu Hause selbst machen. Bei uns konnte er sich anschauen, wie er das Gerät öffnen und an den Akku heran kommen kann.

Bei einem Kinder-Tablet-Computer „qunyiCO Y7“ war die USB-Ladebuchse gebrochen. Da es nur ein halbes Jahr alt war, empfahlen wir der Besitzerin es erst einmal mit einer Garantireparatur zu versuchen. Falls das nicht klappt, kann sie gern wiederkommen.



Der Kinderwecker „Jacques Farel ACOP 888“ konnte nur noch als Uhr genutzt werden, weil der Einstellzeiger für die Alarmzeit abgefallen war und sie sich deshalb nicht mehr einstellen ließ. Wir öffneten den Wecker und steckten den Zeiger wieder fest auf die Hohlwelle. Nun kann er wieder süße Kinderträume abrupt beenden. 😊

Bei der Mini-HiFi-Anlage „Denon DM 41 DAB“ kam kein gescheiter Ton mehr heraus. Wir untersuchten das Problem und stellten einen Defekt in der Endstufe fest. Der Ruhestrom war viel zu hoch, offenbar gab es in einem der Bauteile einen Kurzschluss, wodurch die Endstufe sehr instabil lief. Leider konnten wir mangels Schaltungsunterlagen den Fehler nicht weiter suchen und mussten abrechen.

Der „Portable active Bluetooth music player Modell: RC 1010“ funktionierte nicht mehr. Das lag daran, dass man ihn wegen einer abgebrochenen USB-Ladebuchse nicht mehr aufladen konnte. Wir tauschten die USB-Buchse auf und schon spielte das Gerät wieder. Der Besitzer wird zu Hause noch den Akku austauschen, weil der nicht mehr viel Leistung hatte.

Bei einem Tablet-Computer „Samsung Galaxy Tab 10.1 SM-T585“ war die USB-Ladebuchse stark beschädigt. Kontakte waren verbogen und keine Aufladen mehr möglich. Wir bauten die von der Besitzerin mitgebrachte neue Buchse ein und nach etwas Anlaufzeit weckte das Tablet mit angestecktem Ladegerät wieder auf. Sehr zur Freude der Besitzerin.

Heute konnten wir 8,52 kg Müll vermeiden.

[repaircafe](#)

From: <https://repaircafe.fueralle.org/> - **RepairCafé Dresden und Freital**

Permanent link: https://repaircafe.fueralle.org/blog:repaircafe_am_18._mai_2022_in_der_harthaer_str

Last update: **2022/06/24 11:43**

