

RepairCafé am 20. September 2018 in der Bürgerstraße

Mit 11 Hilfeersuchen gab es heute im „Emmers“ ein neuen Rekord.

Anfangen möchte ich mit den Objekten bei denen wir den reparaturwilligen Besuchern behilflich sein konnten:



Eine Besucherin wollte bei ihrem Handy „Sony Xperia Z1“ den Akku wechseln. Dazu musste das Gerät mit Fön und speziellem Werkzeug geöffnet werden. Da sie die Anleitung dazu bereits im Internet gefunden hatte, konnte sie den Wechsel mit einer helfenden Hand und wachsamen Blick, prima allein umsetzen. Das Verkleben der Rückwand wird sie dann zu Hause noch mal versuchen. Sie kennt ja nun die Tücken.

Ein Laptop „ASUS A52J“ blieb immer dunkel aber der Lüfter war zu hören. Das war einfach: ein RAM-Riegel war nicht richtig gesteckt. Nach der Korrektur war alles wieder gut.

Bei einem Fahrrad war die Beleuchtung defekt. Drei mal darf man raten, was die Ursache war: richtig - die Glühlampen - einfach durchgebrannt. Der Gast besorgt sich neue.

Ein PC-Monitor von Samsung „Synchmaster 223BW“, zeigte kein Bild mehr. Der Besucher hatte bereits schon alle [Elkos](#) auf der Power-Platine gewechselt. Da aber die Sicherung für die Hintergrundbeleuchtung noch defekt war, ging es immer noch nicht. Nach dem Sicherungstausch war alles ok.

Die Kaffeemaschine „Severin“ heizte nicht mehr richtig ein. Wer will schon kalten Kaffee? Kabel und Anschlussteile zur Heizung waren korrodiert. Das kann man aber ersetzen. Der Gast besorgt das alles neu und kommt dann wieder.



Ein Fotoapparat war sich unsicher was er mit dem Zoom-Objektiv machen sollte, wenn der Benutzer es denn wollte. (reimt sich;-) Einer unserer geduldigsten Helfer konnte in einer scheinbar endlosen Aktion dem Gast beim Zerlegen, Reinigen und Zusammenbauen des Gerätes helfen. Und nun funktioniert wieder alles. Da sage ich nur „Sand vom Strand und Fotoapparate sind unverträglich“. Gilt auch für alle anderen

„fotoapparatefeindlichen“ Umgebungen.

„Last but not least“ (zu guter Letzt) wartete noch ein (Wort mit 2 x a, 2 x r, 2 x s) „HAARRISS“ auf einer Leiterplatte auf seine Entdeckung. Natürlich wurde dieser enttarnt und der Weihnachtsblinker-Bausatz kann nun am 24.12. Freude und Licht verbreiten.

Leider nicht helfen konnten wir:

Bei einem Laptop „ASUS N75S“. Der Ton aus dem Mikro-Eingang „kratzte“, an der Hardware haben wir nichts gefunden. Vermutlich ein Softwareproblem. Oder das Mikro ist defekt.

Ein Föhn „MGF HC29“ wurde zu heiß. Die Heizwicklung war „ausgeleierte“ und berührte den Motor. Aus unsere Sicht Schrott, wegen der Brandgefahr.

Eine „Fritzbox 7930“ war funktionslos. Ein Kurzschluss auf der Platine konnte leider nicht aufgeklärt werden.

Dem DVD-Player „JayTek“ konnte nicht geholfen werden. Vermutlich ist der Prozessor defekt.

VERHINDERTER SCHROTT HEUTE. ca. 5 kg (mit Fahrrad viel mehr)

- Rene

[repaircafe](https://repaircafe.fueralle.org/)

From:
<https://repaircafe.fueralle.org/> - RepairCafé Dresden und Freital

Permanent link:
https://repaircafe.fueralle.org/blog:repaircafe_am_20_september_2018_in_der_buergerstrasse?rev=1537783484

Last update: **2018/09/24 12:04**

