

RepairCafé am 25. Juni 2019 im Rosenwerk



Bei sommerlichen Temperaturen ging es noch heißer.

Einer unsere Helfer hatte für den Tausch eines  BGA-Flash-Speichers eine Heißluftlötstation mitgebracht. Der Besitzer hatte die Vermutung, dass sein „FireFly RK3399“ Mini-PC-Board einen neuen Speicherchip brauchte. Da solch ein Wechsel nicht so einfach ist, waren wir alle gespannt, ob die Operation gelingen würde. Am Ende wurde der neue Chip zwar vom System erkannt, zeigte jedoch 0 GB Speicherkapazität an. Wir vermuten einen weiteren Fehler am Speichercontroller. Der Gast überlegt nun in Ruhe, wie er weitermachen möchte.

Das vermutlich Einfachste an diesem Tag war das Neu-Anschließen eines neuen Steckers an ein  Cat-5-Ethernetkabel, was natürlich schnell erledigt war.

Modellhubschrauber hatten wir gleich zwei zu Gast. Beide hatten die gleichen Fehleranzeigen: einer der zwei Rotoren funktionierte nicht. Bei einem stellten wir einen Defekt auf der Kanal-Steuerplatine fest, der leider nicht zu beheben war. [Der zweite Heli](#) fliegt nun wieder, ein Zahnrad war verrutscht. Wir konnten es neu befestigen und justieren. Dabei haben wir auch gleich Akku- und Kabinenhalterungen erneuert.

Eine „XBox Arcade UHX3-30“ hatte einen Wackelkontakt im USB-Kabel. Wir tauschten das defekte Kabel und demontierten das Gerät, weil es auch eine Reinigung nötig hatte.



Einem Watson „RR5873“ Radiorecorder war leider nicht mehr zu helfen. Seine CD-Lasereinheit und sein Kassettendeck waren schon so stark beschädigt, dass keine Reparatur mehr möglich war.

Der nicht heizende Wasserkocher aus dem BEEM „Ecco 3-in-1 Frühstücks-Center“ war auch schnell wieder „auf die Beine“ zubringen. Ein Kontaktfehler ließ sich durch Richten der Kontakte schnell beheben.

Die Dual „P68-1 bunt“ Boombox war plötzlich und unerwartet verstummt. Wir stellten auf einem Platinenteil Korrosionsspuren fest, welche wir zunächst beseitigten. Nach weiteren Messungen konnte ein defekter Transistor ausgemacht werden. Der Gast besorgt sich das Bauteil und wird mit seinen polytechnischen Grundkenntnissen aus vergangenen Zeiten versuchen, den neuen Transistor selbst einzubauen. Wir können also noch nicht feststellen, ob das die alleinige Ursache des Problems war.

- Rene

[repaircafe](#)

From:
<https://repaircafe.fueralle.org/> - **RepairCafé Dresden und Freital**

Permanent link:
https://repaircafe.fueralle.org/blog:repaircafe_am_25._juni_2019_im_rosenwerk?rev=1564310990

Last update: **2019/07/28 12:49**

