

RepairCafé am 12. Oktober 2017 in Freital



Heute waren wir mit vielen Helfern wieder sehr gut aufgestellt, allerdings machte uns das schöne Herbstwetter wohl einige Konkurrenz.

Viel war nicht zu tun, aber es gab doch ein paar Sachen zu reparieren.

Bei einem Kopfhörer konnten wir die Kabelbrüche an den Hörmuscheln dadurch beheben, dass wir das Kabel an der Bruchstelle abschnitten und wieder in der Hörmuschel neu anlöteten. Dabei konnten sogar die Knickschutzhüllen wieder verwendet werden.

Ein Notebook wurde vor der Verschrottung gerettet und soll im Umweltzentrum weiter genutzt werden. Der Entsorgungsgrund waren Falschfarben auf dem Bildschirm. Sogar auf einer Textkonsole mit schwarzem Hintergrund und weißer Schrift war ein roter Rand um die Schrift zu sehen. Ein angeschlossener Monitor zeigte den Fehler nicht, sodass eine defekte Grafikkarte ausgeschlossen werden konnte. Zum Glück. Wir untersuchten die Verbindung zwischen der Grafikkarte und dem [TFT-Display](#) und fanden eine halb abgelöste Steckverbindung. Nachdem die wieder geschlossen und mit Klebepunkten fixiert war, funktionierte das Notebook wieder ohne Anzeigefehler. Bei der Gelegenheit pusteten wir das Gerät ordentlich durch, um wieder eine gute Lüftung sicher zu stellen. Eine neue Tastatur wird dem Gerät noch spendiert, dann kann es dem UWZ bei der Arbeit helfen.

Ein Monitor wurde gebracht mit der Fehlerbeschreibung, er würde an dem angeschlossenen Notebook zu Hause nicht zuverlässig funktionieren. Wir konnten an dem Gerät und in Verbindung mit unserem Notebook kein Problem feststellen. Das von der Besitzerin geholt Notebook zeigte dann eine Kontaktunsicherheit beim Monitoranschluss. Wir gaben den Tipp immer genau auf diese Verbindung zu achten.

Ein Staubsauger sollte einen Defekt haben, an den sich die Besitzerin leider nicht mehr erinnerte. Wir testeten das Gerät „auf Herz und Nieren“, konnten aber kein Problem feststellen. Falls er wieder „muckern“ sollte, kommt sie wieder.

Der Fernseher, den wir bei [einem der letzten RCs](#) untersucht hatten, wurde wieder gebracht und wir bauten bestellte Ersatzteile ein. Glücklicherweise waren im Internet Schaltungsunterlagen zu dem Gerät zu finden, sodass die Fehlersuche weitergehen konnte. Wir lokalisierten ein kaputtes Relais. Durch Überbrückung der Kontakte konnten wir den Fernseher schon mal testweise wieder beleben, wenn das bestellte Ersatzteil da ist, können wir das Gerät hoffentlich endgültig reparieren.

Ein Gast informierte sich über unser RepairCafé und wird beim nächsten Mal vorbei kommen.

[repaicafe](https://repaircafe.fueralle.org/)

Last
update:
2017/10/15 13:17 blog:repaircafe_am_12._oktober_2017_in_freital https://repaircafe.fueralle.org/blog:repaircafe_am_12._oktober_2017_in_freital?rev=1508066226

From:
<https://repaircafe.fueralle.org/> - **RepairCafé Dresden und Freital**

Permanent link:
https://repaircafe.fueralle.org/blog:repaircafe_am_12._oktober_2017_in_freital?rev=1508066226

Last update: **2017/10/15 13:17**

