


RepairCafé am 15. August 2019 in der Bürgerstraße



Heute ging es groß los. Ein LG „42LN5406“ LED-TV zeigte kein Bild mehr an, der Ton war aber noch zu hören. Mit einer Taschenlampe konnten wir auf dem Display ein Bild erkennen. Wir demontierten das Gerät und überprüften die LED-Hintergrundbeleuchtung. Ein LED-Modul war defekt. Es wird bestellt und beim nächsten Mal ausgetauscht.

Bei dem RFT „SD3935“ Hi-Fi-Plattenspieler wurde der Tonarm nicht mehr automatisch bewegt. Gemeinsam studierten wir den Schaltplan und überprüften die für den Tonarm notwendige Spannung. In der 6-Volt-Stromversorgung tauschten wir einen defekten  Elko. Nach der Feineinstellung der Endposition funktionierte der Plattenspieler wieder.

Weniger Erfolg hatten wir bei der Philips „Senseo Type HD 7812“ Kaffeemaschine. Sie heizte das Wasser nicht mehr auf. Wir überprüften die Heizung mit dem Multimeter. Wie vermutet war sie defekt. Der Gast möchte aus Kostengründen keine neue Heizung kaufen.

Auch die Kenwood „KM210“ Küchenmaschine konnten wir nicht reparieren. Der Gast hatte sie bereits demontiert mitgebracht. Wir überprüften die Wicklungen des Motors, von denen eine unterbrochen war. Der Gast versucht, einen Austauschmotor zu besorgen.

Währenddessen wurde unsere Lötstation zum Löten von USB-Adaptern zum Auslesen des USB-Datenstroms genutzt.

Heute wurden 5 kg Elektroschrott vermieden.

- Georg

[repaircafe](https://repaircafe.fueralle.org/)

From:
<https://repaircafe.fueralle.org/> - RepairCafé Dresden und Freital

Permanent link:
https://repaircafe.fueralle.org/blog:repaircafe_am_15._august_2019_in_der_buengerstrasse?rev=1569297903

Last update: **2019/09/24 06:05**

