

# RepairCafé am 16. März 2023 in der Papstdorfer Str.

Los ging es mit einem „Dual Kompakt-CD-Radio DAB-P200“, bei dem die CD-Wiedergabe sprang. Da der Fehler erst nach ca. 1 Stunde auftrat und für uns hier nicht nachvollziehbar war, haben wir wenigstens die Laseroptik gereinigt. Vielleicht hat das ja geholfen.



An einem 30 Jahre alten Radio in Form eines „Philip Morris Formel 1 Rennwagen“ funktionierte nichts mehr. Die Ursache lag in einem defekten Linear-IC ... das zu reparieren, da steht der Aufwand nicht im Verhältnis zum Nutzen, meinte die Besucherin. Die separat zu bedienende Zeitanzeige konnte wieder repariert werden, indem die abgerissenen Kabel wieder an die Spannungsversorgung angelötet wurden. Also nur ein Teilerfolg.

Gleich 4 mitgebrachte elektrische Zahnbürsten „Philips Sonicare“, drei defekt - eine als Referenz, sprengten aber nun wirklich den Zeitrahmen. Ein Gerät haben wir auseinandergenommen und begutachtet. Grund für die Arbeitsverweigerung war ein unbrauchbar gewordener Li-Ionen-Akku, der nun bestellt und zu einem Folgetermin eingebaut wird.

Für das 2-Kopf-Massagegerät vom [letzten RepairCafé](#) hier suchten wir ein passendes Ersatz-Netzteil. Aus dem Fundus unserer Reparaturhelfer konnten wir ein passendes finden und der Besucherin mitgeben.

Ohne Erfolg war leider der Reparaturversuch am Tintenstrahldrucker „Canon MG5750“, bei dem immer ein Stau beim Einzug passierte - mit paar knackenden Geräuschen dazu. Wir haben ihn demontiert und alle Transportwege kontrolliert, konnten aber keine offensichtlichen Blockaden finden. Die Reparatur des Getriebes war nicht möglich.



Die Fehlerbeschreibung „geht nur eine halbe Minute“ deutete schon auf den Fehler hin. Der Akku-Staubsauger „Black und Decker Lithium 28,8Wh“ brauchte neue Akkus. Da wir keinen Hinweis für einen Ersatz im Internet dazu finden konnten, haben wir ihn demontiert und die Daten abgeschrieben. Damit war dann unsere Suche erfolgreich.

Beim Smartphone „Huawei Mate 20 Pro“ war - Zitat: „die USB-C-Ladebuchse ausgenuddelt,..“ Dafür hatte unser Besucher schon die richtigen Ersatzteile gekauft und mitgebracht. Das Gerät wurde geöffnet und die alte Buchse durch die neue ersetzt. Danach wurde das Backcover mit Kleber „B-7000“ installiert.

Der Defekt an einem Spielzeug „Transformer“ war eigentlich klar und ersichtlich - Seil gerissen; nur haben wir das Gerät nicht öffnen können. Auch mit der Bohrmaschine haben wir die Schraubverbindung nicht aufbekommen, leider.

Mit einem Fotodrucker „Canon Selphy CP760“ kam eine Besucherin zu uns, weil sie die Tintenpatrone nicht herausbekam. Sie hat dann unter unserer Anleitung selbständig den Drucker aufgeschraubt und die Patrone ausgebaut.

Ein Kaffeevollautomat darf auch heute nicht fehlen. Es war es ein „Jura Z6“, bei dem gar nichts mehr ging. Ursache war eine Unterbrechung primär im Netztrafo. Wir haben ein paar Bezugsquellen rausgesucht und werden den Automaten wohl bald wiedersehen.

Bei einem Festnetztelefon „Gigaset DL500A“ soll alles dunkel bleiben und nichts mehr gehen. Leider hat die Besucherin nicht alles mitgebracht, denn das 12V-Netzteil dazu fehlte. Also haben wir das Gerät mit unserem Labor-Netzteil getestet und da funktionierte es soweit. Telefonieren konnte natürlich nicht getestet werden, aber Tastatur und Display funktionieren. Wahrscheinlich ist da das Netzteil defekt. Sie versucht, ein Ersatznetzteil zu bekommen.

An einer externen Festplatte „Medion HDDrive 2 Go 1TB“ passte der DC-Netzstecker nicht mehr richtig. Wir haben ihn ausgetauscht.

Für die Reparatur des Mixers „Siemens FQ. 1“ reichte heute die Zeit nicht. Hier lag ein Kurzschluss bei Betrieb vor, den wir auf der Steuerplatine noch nicht lokalisieren konnten. Bei einem nächsten Termin geht es weiter.

Heute konnten wir 5,8 kg Müll vermeiden.

- Micha

[repaircafe](#)

From: <https://repaircafe.fueralle.org/> - **RepairCafé Dresden und Freital**

Permanent link: [https://repaircafe.fueralle.org/blog:repaircafe\\_am\\_16\\_maerz\\_2023\\_in\\_der\\_papstdorfer\\_str](https://repaircafe.fueralle.org/blog:repaircafe_am_16_maerz_2023_in_der_papstdorfer_str)

Last update: **2023/05/01 22:44**

