

RepairCafé am 6. April 2023 in der Dürerstr.

Los ging es mit Fernbedienungen für einen Blue-Ray Disc Recorder und einen Sony TV, an denen verschiedene Tasten nicht mehr funktionierten. Eine Reinigung brachte bei der einen wieder eine 100%ige Funktionalität zurück, bei der anderen leider nicht.



Auch das nächste Gerät brauchte einen Folgetermin. Das vorgesehene Ersatzmikrofon für die Karaoke-Box passte nicht – wir haben nun (hoffentlich) ein passendes in China bestellt.

Nach nur 4 Jahren wollte ein Fernseher „Panasonic TV ES600“ nicht mehr starten und uns vielleicht mit dem schnellen Blinken der Standby-LED etwas mitteilen. Wir haben gesucht, gemessen und recherchiert, sind aber nicht dahintergekommen – leider.

Wasserkocher werden nun auch immer öfter bei uns vorgestellt. Sie sind dabei noch gar nicht so alt, wie heute der „Russel Hobbs Mod. Nr.21600-70“ mit seinen 3 Jahren. Die Heizung ist ganz, aber an der Mechanik des Thermoschalters ist etwas defekt, was wir nicht reparieren können.

Mehr Glück hatte der nächste Besucher mit seinem 5 Jahre alten Toaster von Braun. Hier blieb der Schieber nicht unten. Ein defekter, aufgeblasener 🌀 Elko auf der Platine war die Ursache – nach dem Wechsel funktioniert der Toaster wieder.

Auch einer 10 Jahre alten Citruspresse „CP450“ konnten wir nicht wieder zum Leben erwecken. Hier war der Motor mechanisch zerstört.

Bei einem Laptop „Clevo Mod. P775DM3“ sollten wir beim Wechsel des Displaykabels helfen. Wir haben den Laptop nach [iFixit-Anleitung](#) vollständig demontiert und das mitgebrachte Displaykabel eingebaut. Das Laptop geht nun wieder, allerdings könnte es noch eine neue Tastatur gebrauchen.



An dem Kaffeevollautomaten „Jura Z6“ hatten wir [bei unserem letzten RepairCafé in Gruna](#) einen defekten Trafo festgestellt. Dafür hatte die Besucherin Ersatz besorgt, den wir heute eingebaut haben. Das Gerät startete nun wieder, blieb aber mit „Error 8“ stehen → Brühgruppe nicht in Position. Wir haben die Brühgruppe ausgebaut und gereinigt, aber leider kam weiterhin „Error 8“. Da die Zeit für eine nochmalige Demontage nicht reichte, geht es ein anderes Mal weiter.

Bei einer Wetterstation „TFA Dostman/Wertheim“ blieb das Display dunkel – da konnten wir nur den Defekt des Displays bestätigen.

Wenn es Ersatzdisplays gibt, können wir natürlich auch helfen. So wie bei dem Smartphone „Oppo A72“ unserer nächsten Besucherin. Hier war durch einen Absturz das Glas gesprungen. Sie hatte als Ersatz ein neues Display mit Grundplatte besorgt. Der Tausch wurde ohne Probleme unter Anleitung durchgeführt.

Gestörter Bandtransport bei einem Kassettenrecorder „Philips AQ 6455“. Was soll das schon sein? Zum Glück hatten wir passende Riemen da und konnten sie damit gleich wechseln. Nach einer Reinigung der Potentiometer war dann auch das Kratzen weg.

Der zweite Wasserkocher „Privileg WK-9020“ am heutigen Abend hat wenigsten 10 Jahre gehalten. Da wir als Defekt die Heizung feststellen mussten, geht er nun zum Ärger der Besitzerin leider auch den Weg zum Wertstoffhof.

Ein ähnliches Fehlerbild wie bei dem vorherigen Fernseher hatten wir bei dem „Panasonic TV 32 Inch TX-32ESF607“. Er ging nicht mehr an und die Power-LED blinkte schnell. Wir haben die Hintergrundbeleuchtung getestet, die war i.O.; ESR und Kapazität von den Elkos im Netzteil nachgemessen -> i.O. ; Um den Fehlercode aus dem Blinken auslesen, haben wir nach Serviceunterlagen gesucht, aber keine gefunden. Es waren vermutlich etwa 9...11 Blinkimpulse (Blinkimpulse furchtbar schnell) - ohne Unterlagen war keine genaue Fehlerlokalisierung möglich. Wir haben abgebrochen.

Das war nun nicht gerade ein erfolgreicher Abend.

Heute konnten wir 8,1 kg Müll vermeiden.

- Micha

[repaircafe](#)

From:
<https://repaircafe.fueralle.org/> - **RepairCafé Dresden und Freital**

Permanent link:
https://repaircafe.fueralle.org/blog:repaircafe_am_6_april_2023_in_der_duererstr

Last update: **2023/05/16 21:35**

